

**1.5.2025** Oprava zesilovače Bang & Olufsen v Audi A4 2009

Majitel vozu měl drobnou nehodu, ale čekání na potřebné díly v servise trvalo 2 měsíce. Bohužel karosérie vozu byla z části odstrojená, takže na některá místa přšelo. Následkem bylo několik nefunkčních komponentů včetně zesilovače. Zesilovač demontován z vozu, rozložen a zjištěny poškození. Objednány a poté vyměněny potřebné díly. Vše složeno a opět funkční. Celkový čas instalace cca hodina + 10 dnů čekání na díly.

