

24.6.2025 Oprava displeje Composition Media PQ ve Volkswagen Multivan 2018



Zákazník přijel s částečně nefunkčním displejem multimédií, půlka displeje nereagovala, což je celkem častá vada tohoto typu rádia. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný díl. Aktualizován firmware PQ na poslední verzi. Doplněny chybějící loga FM stanic. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.



Záložní kopie archivu ve formátu PDF. Pro online archiv využijte náš [Facebook](https://www.facebook.com/javorsky), [Instagram](https://www.instagram.com/javorsky) a [Tweeter/X](https://www.tweeter.com/javorsky). Více na <https://www.javorsky.cz/>