

30.12.2025 Montáž couvací kamery k MMI 3G+ v Audi Q3 2017



Zákazník nás s vozem manželky již dříve navštívil na standardní úpravy, a nyní se rozhodl manželce „dát pod stromek“ couvací kameru - ta ve voze chyběla. Demontovány části palubní desky, stropnice, bočního obložení a pátých dveří. Protažena potřebná kabeláž k elektřině a k jednotce parkovací kamery. Demontováno madlo pátých dveří a zabudováno originální madlo se zpětnou kamerou. Vše složeno a propojeno se systémem. Nastaveny potřebné parametry kamery a nakonfigurována nová výbava vozu. Celkový čas instalace cca 4 hodiny.

