

19.3.2026 Montáž couvací kamery k Columbus ve Škoda Superb 2012

Majitel vozu byl u nás před několika týdny na dodělení zrcadlení mobilu na stávající rádio Columbus, a nyní přijel s dalším požadavkem, dodělat couvací kameru. Demontovány části interiéru, světla a zadní nárazník. Protáhena potřebná kabeláž a kamera umístěna nad registrační značku. Kamera zobrazuje i vodící pruhy podle otáčení volantem. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

