


28.4.2026 Oprava displeje PQ + aktivace zrcadlení + hlas ve Volkswagen Caddy 2019



Zákazník přijel s tradiční závadou, částečně nefunkční půlkou displeje, což je celkem častá vada tohoto typu rádia. Rádio demontováno z vozu, rozloženo na jednotlivé komponenty, a vyměněn vadný LCD díl. Aktualizován firmware Discover na poslední verzi. Aktivováno zrcadlení mobilu CarPlay i Android Auto. Aktivováno hlasové ovládání. Deaktivován systém Start/Stop. Doplněno zobrazení chybějících litrů k dotankování. Doplněny chybějící loga FM stanic. Instalována nejnovější mapa Evropy. Doplněna databáze radarů a měřených úseků. Celkový čas instalace cca 2 hodiny.

