

2.9.2026 Montáž couvací kamery do Opel Crossland X 2019

Majitel vozu postrádal ve výbavě couvací kameru, a přijel na konzultaci. Objednána parkovací kamera včetně potřebné řídicí jednotky, a začalo se. Demontovány části palubní desky, stropnice a zadních výklopných dveří. Kamera umístěna do pátých dveří. Protáhena potřebná kabeláž a dopojena řídicí jednotka kamery. Vše složeno, nakonfigurováno a funkční. Díky řídicí jednotce kamery se zobrazují i vodící linie vozu podle natáčení volantu. Celkový čas instalace cca 3 hodiny.

